


Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/cap-top-epson-i3200-i1600-typ-1-pcae87850-p-109.html>



Cap top Epson I3200 / I1600 — typ 1, PCAEP87850

Cena brutto	135,30 zł
Cena netto	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCAEP87850
Kod producenta	PCAEP87850

Opis produktu

CAP TOP · TYP 1 · PCAEP87850

Cap top do głowic Epson I3200 / I1600 — typ 1

Można stosować w drukarkach UV wyposażonych w odpowiednią głowicę Epson i zgodną stację serwisową. Dobierz wariant mocowania do swojego urządzenia.

Kaptur uszczelniający **PCAEP87850** do kompatybilnych stacji serwisowych drukarek wyposażonych w głowice Epson I3200 lub I1600. Element zamyka obszar płyty dysz podczas parkowania głowicy i współpracuje z układem odsysania atramentu w trakcie czyszczenia.

Wariant mocowania — typ 1

Boczne płaskie uszy montażowe z otworami — wariant widoczny na zdjęciach typu 1. Przed zakupem porównaj kształt podstawy, położenie otworów, wysokość elementów prowadzących oraz sposób podłączenia przewodów z częścią zamontowaną w drukarce. Zdjęcie spodu przedstawia rzeczywiste mocowanie oferowanego wariantu.

Dobierz cap top do stacji serwisowej. Sama nazwa głowicy I3200 lub I1600 nie określa mocowania. Typ 1 i typ 2 mają odmienną konstrukcję podstawy i nie należy traktować ich jako automatycznie zamiennych.

Parametry techniczne

Rodzaj części
Numer katalogowy / SKU
Typ mocowania

Cap top / kaptur uszczelniający stacji serwisowej
PCAEP87850
Boczne płaskie uszy montażowe z otworami — wariant widoczny na

Zastosowanie
Rodzina głowic
Przyłącza przewodów
Podłączenie wężyka 3 mm

Liczba cap topów
Jednostka sprzedaży
Stan

zdjęciach typu 1.

Drukarki UV oraz DTF ze zgodną głowicą i stacją serwisową
Epson I3200 / I1600 — w zgodnej stacji serwisowej
Do wężyków o średnicy wewnętrznej 2 mm
Wymaga odpowiedniej redukcji 3 → 2 mm; redukcja nie jest częścią oferty
1 cap top na jedną głowicę
1 sztuka
Nowy

Przyłącza i eksploatacja

Króćce są przeznaczone do przewodów o średnicy wewnętrznej **2 mm**. Instalacja z wężykiem o średnicy wewnętrznej 3 mm wymaga redukcji 3 → 2 mm. Zapewnij szczelne połączenie przewodów z układem pompy i odpływu atramentu.

Na jedną głowicę przypada jeden cap top. Przy wymianie głowicy zalecana jest również wymiana kaptura uszczelniającego oraz kontrola przewodów i pompy. Zużyta, zabrudzona lub zdeformowana uszczelka może pogarszać szczelność parkowania i skuteczność czyszczenia.

Montaż i dobór

Montaż wykonuj przy wyłączonym urządzeniu, zgodnie z procedurą serwisową drukarki. Zachowaj prawidłową pozycję kaptura względem płyty dysz; nie wymuszaj docisku i nie dotykaj powierzchni dysz. Po montażu sprawdź szczelność, działanie pompy i test dysz.

Przeznaczony między innymi do zgodnych konfiguracji UV oraz DTF z głowicami Epson I3200 / I1600. O zgodności decydują konstrukcja stacji, wariant mocowania i atrament stosowany w urządzeniu. Oferta obejmuje **jeden cap top**; głowica, kompletna stacja serwisowa, pompa, przewody i redukcja nie są w zestawie.