


Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/cap-top-epson-i3200-i1600-typ-2-pcae87856-p-110.html>



Cap top Epson I3200 / I1600 — typ 2, PCAEP87856

Cena brutto	135,30 zł
Cena netto	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCAEP87856
Kod producenta	PCAEP87856

Opis produktu

CAP TOP · TYP 2 · PCAEP87856

Cap top do głowic Epson I3200 / I1600 — typ 2

Można stosować w drukarkach UV wyposażonych w odpowiednią głowicę Epson i zgodną stację serwisową. Dobierz wariant mocowania do swojego urządzenia.

Kaptur uszczelniający **PCAEP87856** do kompatybilnych stacji serwisowych drukarek wyposażonych w głowice Epson I3200 lub I1600. Element zamyka obszar płyty dysz podczas parkowania głowicy i współpracuje z układem odsysania atramentu w trakcie czyszczenia.

Wariant mocowania — typ 2

Boczne uszy z wystającymi tulejami prowadzącymi — wariant widoczny na zdjęciach typu 2. Przed zakupem porównaj kształt podstawy, położenie otworów, wysokość elementów prowadzących oraz sposób podłączenia przewodów z częścią zamontowaną w drukarce. Zdjęcie spodu przedstawia rzeczywiste mocowanie oferowanego wariantu.

Dobierz cap top do stacji serwisowej. Sama nazwa głowicy I3200 lub I1600 nie określa mocowania. Typ 1 i typ 2 mają odmienną konstrukcję podstawy i nie należy traktować ich jako automatycznie zamiennych.

Parametry techniczne

Rodzaj części
Numer katalogowy / SKU
Typ mocowania

Cap top / kaptur uszczelniający stacji serwisowej
PCAEP87856
Boczne uszy z wystającymi tulejami prowadzącymi — wariant

Zastosowanie	widoczny na zdjęciach typu 2.
Rodzina głowic	Drukarki UV oraz DTF ze zgodną głowicą i stacją serwisową
Przyłącza przewodów	Epson I3200 / I1600 — w zgodnej stacji serwisowej
Podłączenie wężyka 3 mm	Do wężyków o średnicy wewnętrznej 2 mm
	Wymaga odpowiedniej redukcji 3 → 2 mm; redukcja nie jest częścią oferty
Liczba cap topów	1 cap top na jedną głowicę
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Stan	Nowy

Przyłącza i eksploatacja

Króćce są przeznaczone do przewodów o średnicy wewnętrznej **2 mm**. Instalacja z wężykiem o średnicy wewnętrznej 3 mm wymaga redukcji 3 → 2 mm. Zapewnij szczelne połączenie przewodów z układem pompy i odpływu atramentu.

Na jedną głowicę przypada jeden cap top. Przy wymianie głowicy zalecana jest również wymiana kaptura uszczelniającego oraz kontrola przewodów i pompy. Zużyta, zabrudzona lub zdeformowana uszczelka może pogarszać szczelność parkowania i skuteczność czyszczenia.

Montaż i dobór

Montaż wykonuj przy wyłączonym urządzeniu, zgodnie z procedurą serwisową drukarki. Zachowaj prawidłową pozycję kaptura względem płyty dysz; nie wymuszaj docisku i nie dotykaj powierzchni dysz. Po montażu sprawdź szczelność, działanie pompy i test dysz.

Przeznaczony między innymi do zgodnych konfiguracji UV oraz DTF z głowicami Epson I3200 / I1600. O zgodności decydują konstrukcja stacji, wariant mocowania i atrament stosowany w urządzeniu. Oferta obejmuje **jeden cap top**; głowica, kompletna stacja serwisowa, pompa, przewody i redukcja nie są w zestawie.