Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 10:51

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/cap-top-epson-xp600-tx800-pcaepxp611-p-114.html



Cap top Epson XP600 / TX800 — PCAEPXP611

Cena brutto	**135,30 zł**
Cena netto	**110,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PCAEPXP611**
Kod producenta	**PCAEPXP611**

Opis produktu

CAP TOP · XP600 / TX800 · PCAEPXP611

Cap top do głowic Epson XP600 / TX800

Można stosować w drukarkach UV wyposażonych w odpowiednią głowicę Epson i zgodną stację serwisową. Dobierz wariant mocowania do swojego urządzenia.

Kaptur uszczelniający **PCAEPXP611** do kompatybilnych stacji serwisowych drukarek wyposażonych w głowice Epson XP600 lub TX800. Element zamyka obszar płyty dysz podczas parkowania głowicy i współpracuje z układem odsysania atramentu w trakcie czyszczenia.

Wariant mocowania

Obudowa z uchwytami, zaczepami i króćcami przedstawionymi w galerii. Przed zakupem porównaj kształt podstawy, położenie otworów, wysokość elementów prowadzących oraz sposób podłączenia przewodów z częścią zamontowaną w drukarce. Galeria przedstawia górę, spód i profil oferowanej części.

> **Dobierz cap top do stacji serwisowej.** Sama nazwa głowicy XP600 lub TX800 nie określa mocowania. Różne stacje serwisowe mogą wymagać odmiennych obudów i mocowań cap topu.

Parametry techniczne

Rodzaj części	Cap top / kaptur uszczelniający stacji serwisowej
Numer katalogowy / SKU	PCAEPXP611
Typ mocowania	Obudowa z uchwytami, zaczepami i króćcami przedstawionymi w

	galerii.
Zastosowanie	Drukarki UV oraz DTF ze zgodną głowicą i stacją serwisową
Rodzina głowic	Epson XP600 / TX800 — w zgodnej stacji serwisowej
Przyłącza przewodów	Do wężyków o średnicy wewnętrznej 2 mm
Podłączenie wężyka 3 mm	Wymaga odpowiedniej redukcji 3 → 2 mm; redukcja nie jest częścią oferty
Liczba cap topów	1 cap top na jedną głowicę
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Stan	Nowy

Przyłącza i eksploatacja

Króćce są przeznaczone do przewodów o średnicy wewnętrznej **2 mm**. Instalacja z wężykiem o średnicy wewnętrznej 3 mm wymaga redukcji 3 → 2 mm. Zapewnij szczelne połączenie przewodów z układem pompy i odpływu atramentu.

Na jedną głowicę przypada jeden cap top. Przy wymianie głowicy zalecana jest również wymiana kaptura uszczelniającego oraz kontrola przewodów i pompy. Zużyta, zabrudzona lub zdeformowana uszczelka może pogarszać szczelność parkowania i skuteczność czyszczenia.

Montaż i dobór

Montaż wykonuj przy wyłączonym urządzeniu, zgodnie z procedurą serwisową drukarki. Zachowaj prawidłową pozycję kaptura względem płyty dysz; nie wymuszaj docisku i nie dotykaj powierzchni dysz. Po montażu sprawdź szczelność, działanie pompy i test dysz.

Przeznaczony między innymi do zgodnych konfiguracji UV oraz DTF z głowicami Epson XP600 / TX800. O zgodności decydują konstrukcja stacji, wariant mocowania i atrament stosowany w urządzeniu. Oferta obejmuje **jeden cap top**; głowica, kompletna stacja serwisowa, pompa, przewody i redukcja nie są w zestawie.